

ANEXO 07

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO:	Serviço Especializado em Reabilitação
ENDEREÇO:	Estrada das Olarias, 670 - Jardim Triângulo - Taboão da Serra/SP.



Fig. 01 a 03: Entrada Principal do terreno e da Edificação



Fig. 04 a 07: Edificação Bloco 1 Pavimento Térreo.




Fig. 08 a 11: Edificação Bloco 1 Superior.



Fig. 12 a 13: Detalhes da implantação.

Guilherme P. Alberto
Engenheiro Civil
CREA-SP Nº: 5069696688