

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ANEXO 07

PROCESSO LICITATÓRIO:T - 06/23

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 14103/2022

OBJETO:	CAMPO DO GUACIARA E VESTIÁRIO
ENDEREÇO:	Estrada das Olarias, 519 - Jd. Triângulo - Taboão da Serra/SP
DATA VISTORIA:	21/02/2022
VISTORIADO POR:	Gabriela Domingues, Karielly Lacerda e Tamyres.
Descrição do local: Melhorias Campo do Guaciara e vestiário.	



Foto 01 – Vista de um dos acessos de entrada do campo.



Foto 02 – Vista lado direito do campo.



Foto 03 – Vista do campo de futebol.



Foto 04 – Idem foto 03.



Foto 05 – Área de uso para o bar.




Foto 06 – Banheiro feminino.




Foto 07 – Banheiro masculino.



Foto 08 – Área externa dos vestiários.




Foto 09 – Vestiário 01.



Foto 10 – Idem foto 09.



Foto 11 – Idem foto 09.



Foto 12 – Vestiário 03.




Foto 13 – Vestiário 04.



Foto 14 – Idem foto 13.



Foto 15 – Vestiário 05.



Foto 16 – Idem foto 15.



Foto 17 – Área externa banheiro acessível.




Foto 18 – Banheiro acessível feminino.




Foto 19 – Banheiro acessível masculino.

Flávia Pereira Barbosa

Engenheira Civil

Secretaria de obras, infraestrutura e serviços urbanos.