

ANEXO 07
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38208/22
PROCESSO LICITATÓRIO T - 11/22

OBJETO:	Reforma e Ampliação da UBS Santa Cecília
ENDEREÇO:	R. Henrique de Moraes Camargo, 143 - Pq. Pinheiros, Taboão da Serra/SP.



Fig. 01: Acesso pela lateral da UBS via as escadas, as mesmas não possuem corrimão.



Fig. 02: Piso em frente ao acessos da escada e da saída lateral da UBS, o piso encontra-se rachado e em mau estado de conservação.



Fig. 03: Piso na lateral da UBS, o piso encontra-se rachado e em mau estado de conservação.



Fig. 04: Desgaste do piso com rachaduras.



Fig. 05: Canaleta sem gradil nos fundos da UBS



Fig. 06: Caixa de esgoto sem utilização



Fig. 07: Caixa de esgoto em uso atualmente.



Fig. 08: Espaço onde será implantada a ampliação da UBS




Fig. 09: Escada do estacionamento para os fundos da UBS. Piso ao fundo encontra-se com rachaduras.



Fig. 10: Área de implantação da ampliação.

Isabella Soares

Arquiteta e Urbanista

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos

Ciente,

Ricardo Rezende Garcia

Secretário Municipal de Obras

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos