

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Processo administrativo nº 5801/2024

<b>OBJETO:</b>	Reforma no Centro de Controle de Zoonoses
<b>ENDEREÇO:</b>	R. Victor Campisi, 250 - Taboão da Serra/SP.



Foto 1. Acesso à área do canil

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Processo administrativo nº 5801/2024

<b>OBJETO:</b>	Reforma no Centro de Controle de Zoonoses
<b>ENDEREÇO:</b>	R. Victor Campisi, 250 - Taboão da Serra/SP.




Foto 2. Área do canil

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Processo administrativo nº 5801/2024

<b>OBJETO:</b>	Reforma no Centro de Controle de Zoonoses
<b>ENDEREÇO:</b>	R. Victor Campisi, 250 - Taboão da Serra/SP.



Foto 3. Esquadrias deterioradas

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Processo administrativo nº 5801/2024

<b>OBJETO:</b>	Reforma no Centro de Controle de Zoonoses
<b>ENDEREÇO:</b>	R.Victor Campisi, 250 - Taboão da Serra/SP.



Foto 4. Idem foto 3.

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Processo administrativo nº 5801/2024

<b>OBJETO:</b>	Reforma no Centro de Controle de Zoonoses
<b>ENDEREÇO:</b>	R.Victor Campisi, 250 - Taboão da Serra/SP.



Foto 5. Solapamento de pisos na área externa.

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Processo administrativo nº 5801/2024

<b>OBJETO:</b>	Reforma no Centro de Controle de Zoonoses
<b>ENDEREÇO:</b>	R. Victor Campisi, 250 - Taboão da Serra/SP.



Foto 6. Passeio no perímetro da edificação com trincas e evidências de movimentação.

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Processo administrativo nº 5801/2024

<b>OBJETO:</b>	Reforma no Centro de Controle de Zoonoses
<b>ENDEREÇO:</b>	R.Victor Campisi, 250 - Taboão da Serra/SP.




Foto 7. Passeio no perímetro da edificação com trincas e evidências de movimentação.

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Processo administrativo nº 5801/2024

<b>OBJETO:</b>	Reforma no Centro de Controle de Zoonoses
<b>ENDEREÇO:</b>	R.Victor Campisi, 250 - Taboão da Serra/SP.




Foto 8. Instalações e fechamentos improvisados.

**Mônica Flora Garcia Arias Bonotto**

Eng<sup>a</sup> Civil - SMO